

# 包头稀土高新技术产业开发区公用事业管理局



## 关于黄河大街与富强路路口 污水外溢处置情况说明

2023年5月6日以来，黄河大街与富强路路口频繁出现污水外溢情况，现将具体情况及采取措施说明如下：

### 一、产生原因

2023年5月6日稀土大街与幸福路绿化带内新南郊污水厂入厂主干管自然断裂（DN1200），导致上游污水无法正常运行；市城市管理执法局组织相关部门进行抢修，同时市城市管理执法局及时发布该处污水外溢民情公告。

### 二、抢修措施

自5月6日起由市城市管理执法局联合属地政府开始对黄河大街与富强路交叉口外溢位置的下游，开展不间断污水抽排导流工作。市城市管理执法局立即组织包头市市政事业发展中心、稀土高新区公事局及市再生水公司等进行塌陷管网抢修工作，由于管道破损位置位于绿化带内，操作空间较小，无法使用机械作业，抢修难度较大，故只能通过人工清淤、不锈钢套筒修复，局部树脂固化等方式进行修复。

### 三、抢修工作进展

截止目前已完成破裂污水管道三分之二的修复工作，(不锈钢套筒修复约 48 米，剩余约 20 米)，预计 6 月 10 日前完成破裂管道修复工作，力争 6 月 20 日完成检查井及土方回填等恢复工作。



附件：施工现场图

稀土高新区公用事业管理局

2023年6月2日



附件：施工现场图



修复前



正在导流中



抢修后